



Виг. уснутри




Установка профиля П002.


Б-Б



I II III



IV



Примечание:

1. При установке в профиле П002 сверлить отверстие $\varnothing 3\text{мм}$ по отверстиям в сопрягаемых элементах рамы (см. листы 8.171, 8.172)
2. При L меньше 1000мм.— 2 паза. Обработку среднего паза производить при L больше 1000мм.
3. На торцы сопрягаемых профилей П002 нанести клей Tangit PVC-U, фирмы Henkel.