







Вид снаружи



Сборка углов рамы с использованием К262.



Сборка углов рамы с использованием К497.



- Примечание:
1. Перед обжимкой на торцы сопрягаемых профилей нанести клей NT25 или NT98.
 2. Сухари К262 и К497 устанавливать на клей NT25 или NT98.