



Вид снаружи





Сборка углов створки с использованием K262.

А  
4 места




Сборка углов створки с использованием K496.


Б  
4 места



В



Г



- Примечание:
1. Перед обжимкой на торцы сопрягаемых профилей нанести клей NT25 или NT98.
  2. Сухари K262 и K496 устанавливать на клей NT25 или NT98.