

УСТАНОВКА СТЕКЛОПАКЕТА В СТВОРКУ.





Схема установки вставок




c1, мм	Количество вставок по одной стороне стеклопакета	A1, мм
565...700	1	—
700...1000	2	0...300
1000...1400	3	100...300
1400...1465	4	166...188

⑤

d1, мм	Количество вставок по одной стороне стеклопакета	A2, мм
665...700	1	—
700...1000	2	0...300
1000...1265	3	100...233

⑤



Примечание: 1. \*Силиконовый герметик Dow Corning.

2. U-образная алюминиевая анодированная вставка длиной 100мм.

3. Шаг установки вставок A1, A2 рассчитывается согласно схеме установки. При этом общая длина используемых вставок должна быть не более 1/3 периметра стеклопакета.

4. При минимальном размере одной стороны стеклопакета 700 мм C=10 мм вне зависимости от величины ветровой нагрузки.

5. При размерах c1=565...700 или d1=665...700 установка вставок производится по центру стеклопакета.

6. См. лист 8.179.