



Перечень технологической спецоснастки для обработки деталей серии AGS

| № | Наименование оснастки | Обозначение операции (сборочной единицы) | Наименование рабочих чертежей на изготовление |
|---|--|--|--|
| 1 | Штамп для пробивки отверстия D 10,5 | Обработка профиля под установку NT 03, NT 04, NT 32 | 01.012.AW.0270.00.00A |
| 2 | Штамп для одновременной пробивки паза овал 5 x 76 и двух отверстий D 5 | Обработка профиля под устройство NT 117 | 01.014.AW.0273.00.00A |
| 3 | Штамп для пробивки двух отверстий D 8 | Обработка тяги под NT 43, NT 44, NT 58 | 01.015.AW.0275.00.00A |
| 4 | Пуансон на обжимные ножи | Обжимка рам | ЗАК-421.00.000 ЗАК-353.00.000 ЗАК-356.00.000 |